

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ИНВ. № 1325
ЭКЗ. № 1 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Русская кожа»
Литвинов Ю.В.

«09» 09 2014г.

СХЕМА СОРТИРОВКИ 4 - 8

Готовая автомобильная кожа перфорированная

РАЗРАБОТАЛ:
НАЧАЛЬНИК ОТК

Л.А. Протасева
«2» 09 2014 г.

Л.А.Протасева

СОГЛАСОВАЛ:
ДИРЕКТОР ПО
РАЗВИТИЮ
ПРОДУКЦИИ

И.Г. Уточкин
«05» 09 2014 г.

И.Г. Уточкин

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

В.В. Ефиманова
«2» 09 2014 г.

В.В. Ефиманова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ИНСПЕКЦИОННЫХ
СОРТИРОВОК

А.И. Пугачев
«2» 09 2014 г.

А.И. Пугачев

ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА
«РОССИЯ»

Д.В. Лебедев
«05» 09 2014 г.

Д.В. Лебедев

ДИРЕКТОР ПО
ПРОИЗВОДСТВУ

И.В. Ходырева
«2» 09 2014 г.

И.В. Ходырева

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

Д.Б. Кутыгин
«05» 09 2014 г.

Д.Б. Кутыгин

ДИРЕКТОР ПО
КАЧЕСТВУ

Д.Н. Марсюков
«05» Сентября 2014 г.

Д.Н. Марсюков

1. Конфигурация: ПКО, кусок

2. Назначение: Схема служит для определения сортности готовой перфорированной автомобильной кожи.

3. Принципы сортировки: Деление на сорта производится на основе наличия и степени выраженности технологических пороков после операции «Перфорирование».

4. Схема сортировки: Сортировка осуществляется на три сорта (см. рисунок 1).




Рисунок 1

5. Термины

5.1. Контрольный прямоугольник – металлический шаблон размером 50x70 см, предназначенный для оценки площади поражения сырьевыми пороками и технологическими дефектами.

6. Методика определения сорта

Таблица 1. Методика определения сорта

Сортность	сорт А	сорт В	сорт С
Количество контрольных прямоугольников 50X70	Более 1	1	0
Конфигурация	ПКО	ПКО /кусок	Кусок

7. Учет пороков при определении сорта

Таблица 2. Допустимость и место положения пороков

Дефекты	Сорт А	Сорт В	Сорт С
Смещение рисунка перфорации	Незначительное на воротке. Менее 5 см от края. Менее 4-х поперечных строк	Одно смещение рисунка перфорации	Допустимо без ограничений
Несквозной пробой	Не более 2-х продольных строк	Не более 2-х продольных строк	Допустим без ограничений
Нечеткие края отверстий с бахтармянной стороны	Допустимы в пашинах	Дефект занимает 1/3 часть контрольного прямоугольника 50X70	Допустимы без ограничений

8. Критерии несоответствующей готовой продукции

- 8.1. Смещение рисунка перфорации более 25 % от общей площади.
- 8.2. Несквозной пробой 25 % от общей площади кожи.
- 8.3. Загрязнение более 25% от общей площади кожи.
- 8.4. Нечеткие края отверстий с бахтармянной стороны 25 % от общей площади.
- 8.5. Несоответствие толщины.

9. Описание пороков

Таблица 3. Описание пороков

№ п/п	Названия пороков кожи	Краткое описание порока
1	Смещение рисунка перфорации	Смещение поперечного рисунка перфорации в воротке или огулке. Расстояние между поперечными строками не соответствует рисунку МК1;МК3
2	Несквозной пробой	Отверстия не сквозные. Как правило, имеет продольный характер.
3	Нечеткие края отверстий с бахтармянной стороны	С бахтармы отверстия выглядят меньше в диаметре, чем с лицевой стороны.

